

M.1 | Signalizované místo pro přecházení

Tyršova



Balíček opatření

M. Zlepšení pěší
prostupnosti města

Koordinace s opatřeními

K.1

Nositel opatření

Správa veřejného statku
města Plzně
Odbor investic

Popis opatření

Tyršova ulice je vysocekapacitní, čtyřpruhová ulice, která lemuje historické jádro ze severní strany. Její poloha tvoří bariéru pro přirozený vztah historické jádro – Roudná a zároveň nabízí jen velice omezené možnosti pro zajištění příčných vazeb. Cílem opatření je umožnit bezpečný příčný pohyb chodců a cyklistů přes Tyršovu ulici v místě vyústění Lochotínské lávky.

Řešený problém

Tyršova ulice vytvořila v území urbanistickou bariéru a přerušila tradiční pěší a cyklistické propojení. V místě bývalé trasy dochází k nebezpečnému živelnému přebíhání přes čtyřpruhovou komunikaci.

- Absence bezpečné možnosti překonání Tyršovy ulice v místě vyústění Lochotínské lávky.

Přínos pro uživatele / obyvatele

- Možnost příčného překonání Tyršovy ulice v místě vyústění Lochotínské lávky
- odstranění nebezpečného místa s živelným přebíháním přes čtyřpruhovou komunikaci
- Vytváření základních podmínek pro pohyb chodců v centru města

Výřez z mapy a fotodokumentace místa:

